

 Istituto Comprensivo Statale Manzoni Impastato					
Istituto Comprensivo Statale "Manzoni Impastato" via Filippo Parlatore 56 - 90145 Palermo Tel. +39 091 6823926 - Fax +39 091 6823926 E-mail paic87900e@istruzione.it - PEC paic87900e@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 80014540829 www.manzoniimpastato.it					

I.C.S. - "MANZONI - IMPASTATO"-PALERMO
Prot. 0012223 del 25/11/2020
A 35 (Uscita)

All'Assessora Giovanna MARANO
giovanna.marano@comune.palermo.it

Alla D.ssa Maria Anna FIASCONARO
Comune di Palermo
Via Notarbartolo, 21/A
90141 Palermo
serviziscuole@comune.palermo.it

Al Dirigente responsabile
Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria
Dr. Arch. Diletta DE ANGELIS
Via Ausonia n. 69 – 90146 Palermo
d.deangelisricciotti@comune.palermo.it
manutenzionescuole@comune.palermo.it

Al Dott. Ing. Salvatore FAILLA
Direttore Operativo
s.failla@comune.palermo.it

Oggetto: Richiesta di interventi di manutenzione straordinaria per la riparazione del manto di copertura al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana nelle aule del secondo piano della sede centrale di Via Filippo Parlatore e il rifacimento della tinteggiatura delle aule didattiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'allegato IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - 1. AMBIENTI DI LAVORO

- 1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
- 1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;

VISTO l'art.18 comma 3 del D.lgs. 09 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni del 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il Decreto Ministeriale 18.12.1975 (in SO alla GU 2 febbraio 1976 n. 29) Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica;

SENTITA la Responsabile del S.P.P. Dott. Ing. Vincenza Randazzo

CONSULTATO il RLS Prof. Giuseppe Lombardo

INVITA

codesta Amministrazione Comunale ad avviare le procedure necessarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria per eliminare definitivamente le copiose infiltrazioni di acqua piovana, verificatesi durante la recente pioggia, imbibendo gran parte del solaio sottostante (vedi foto)
Inoltre si chiede che venga ripristinata la tinteggiatura dell'intradosso dei solai di copertura delle aule del secondo piano.

In attesa di un sollecito riscontro da parte delle SS.LL.,
cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Schiraldi
Documento firmato digitalmente



Foto dell'intradosso del solaio dell'aula del secondo piano