

 Istituto Comprensivo Statale Manzoni Impastato					 
	Istituto Comprensivo Statale “Manzoni Impastato” con sezione ad INDIRIZZO MUSICALE via Filippo Parlatore 56 - 90145 Palermo Tel./Fax +39 091 6823926 E-mail paic87900e@istruzione.it - PEC paic87900e@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 80014540829 www.manzoniimpastato.edu.it				

I.C.S. - "MANZONI - IMPASTATO"-PALERMO
 Prot. 0016218 del 26/10/2021
 A 35 (Uscita)

Al Dirigente responsabile Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, opere nuove e ristrutturazioni edifici scolastici e asili nido zona sud
ediliziascolastica@cert.comune.palermo.it
manutenzionescuole@comune.palermo.it

Al Responsabile dell'U.O. n. 4
 Area Infrastrutture - Ufficio Opere Pubbliche
 Servizio Edilizia Scolastica
 Dott. Arch. Romeo Roberta
 Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO
 Tel. 0917402037
 Fax 0917402038-7402043
r.romeo@comune.palermo.it

All'Assessora Comunale Pubblica Istruzione
giovanna.marano@comune.palermo.it

Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Assistenza Scolastica c/o l'Area della Scuola e Realtà dell'Infanzia
m.fiasconaro@comune.palermo.it

E p.c Al Responsabile edilizia scolastica dell'U.S.R. Sicilia uff. XV
federico.passaro@istruzione.it

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. Ing. Vincenza RANDAZZO
vincenزارandazzo@pec.it

Al RLS Ins. Giuseppe Lombardo
 SEDE

Oggetto: Richiesta di interventi di manutenzione straordinaria per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana in alcuni locali del secondo piano dell'edificio scolastico sito in Via Filippo Parlatore a Palermo

- **VISTO** l'art.18 comma 3 del D.lgs. 09 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni del 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **VISTO** l'ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - 1. AMBIENTI DI LAVORO
 - 1.3. Pavimenti, **muri**, **soffitti**, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

▪ **1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;**

- **VISTO** il Decreto Ministeriale 18.12.1975 (in SO alla GU 2 febbraio 1976 n. 29) Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica;
- **VISTO** il sopralluogo effettuato, **anche negli anni precedenti**, nei locali dell'edificio scolastico di Via Filippo Parlatore , in cui a seguito di copiose infiltrazioni di acqua piovana, si manifestano macchie di umidità, sul soffitto, caduta di acqua piovana, scrostamento di parti di intonaco;
- **VISTA** la foto allegata;
- **TENUTO CONTO** che nelle aule del secondo piano dell'edificio scolastico si svolgono le attività didattiche di cinque classi della scuola secondaria di primo grado;

SENTITO il Responsabile del S.P.P. Dott. Ing. Vincenza Randazzo

CONSULTATO il RLS Ins. Giuseppe Lombardo

SI INVITA

codesta Amministrazione ad avviare le procedure necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria che possano eliminare definitivamente **le copiose infiltrazioni di acqua piovana, verificatesi a partire dallo scorso anno** in alcuni locali e che, durante le recenti piogge, si sono nuovamente registrate imbibendo una parte del solaio sottostante alcune aule, un tratto del corridoio e nei servizi igienici.

Inoltre si chiede che venga eseguita un'accurata pulizia con rimozione di depositi, detriti, foglie e ramaglie dalle superfici della copertura, dalle zone di compluvio, dalle griglie, dai bocchettoni, dalle gronde e dai pluviali, compresa la sfrondata di eventuali piante rampicanti o alberi e l'asportazione di eventuali organismi vegetali o biologici.

Si allega foto

Si porgono distinti saluti



Il Dirigente Scolastico
(Prof.^{ssa} Silvia Schiraldi)
Firmato digitalmente